

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 2014
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

COMISIÓN: OBRAS PÚBLICAS

COORDINADOR RESPONSABLE: SR. ALEJANDRO CHUQUIANA

TÍTULO DEL PROYECTO:	CONTRIBUIR A UN ADECUADO ORDENAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y EQUIPAMIENTOS DE LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA.
OBJETIVO:	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DE LA PLAZA CENTRAL, PLAZA ALTERNA, BARRIOS DEL CASCO CENTRAL Y ALREDEDORES.

RESULTADOS FINALES PROPUESTOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PARA OBTENER LOS LOGROS			LOGROS OBTENIDOS	
			DIFICULTAD	CAUSA INTERNA	CAUSA EXTERNA		%
Un sistema sencillo para evacuar las aguas lluvias y sedimentos alrededor de la Plaza Central, calle 10 de Agosto de la parroquia Quisapincha.	<p>Construir un canal de evacuación de las aguas lluvias alrededor de la Plaza Central.</p> <p>Destapar y hacer mantenimiento a los sumideros de aguas lluvias en la Plaza Central de Quisapincha, Calle 10 de agosto.</p>	<p>Canal a cielo abierto de 60 metros de largo por 0,30 m de profundidad, que bordea la Plaza Central, tramo de la calle 10 de Agosto, desde la calle Gonzáles Suarez hasta la calle Sucre.</p> <p>Arreglo y cambio de tuberías dañadas en 5 sumideros de aguas lluvias de la calle 10 de agosto en la Plaza</p>	Ausencia de un sistema funcional para evacuar aguas lluvias en las calles que circundan la Plaza Central y alrededores.	Obras realizadas sin estudios serios, que contemplen riesgos y amenazas naturales y aquellas propias del crecimiento urbano de la parroquia.	<p>Variaciones bruscas del clima y ausencia de mantenimiento de acequias de riego en las partes altas de centro parroquial.</p> <p>Descuido y falta de colaboración de la población para mantener en buen estado los espacios públicos.</p>	Todas las obras propuestas para el arreglo y cuidado de los espacios públicos se han cumplido en su totalidad.	100%

	Construir una cuneta, bordillos y aceras, calle 10 de Agosto y aledaños Barrio La Plaza, casco central de la parroquia Quisapincha.	Central. Arreglado el desnivel y caída de agua de la calzada de un costado de la calle 10 de Agosto, para que circulen normalmente las aguas lluvias. Cuneta, bordillos y veredas construidas en la calle 10 de Agosto entre Gonzales Suarez y 9 de Octubre.					
Superados los problemas de estancamiento de las aguas de riego de la acequia La Comunaria, calle Pichincha, Barrio Cashauco.	Construir un paso de agua en la calle Pichincha, barrio Cashauco.	Construido un paso de agua de 9 m. de largo en la calle Pichincha, acequia La Comunaria, barrio Cashauco.	Falta de colaboración de los usuarios del agua de riego para el arreglo de los pasos de agua.	Los usuarios del agua de riego, siendo los beneficiarios directos, no toman iniciativa alguna para encontrar solución a sus problemas.	Descuido y mal uso de la acequia La Comunaria.	El paso de agua está construido, falta que los usuarios bajen el nivel del canal de evacuación del agua de riego.	90%
En perfecto estado y limpios los canales de agua de riego de los entornos de la Plaza Alterna y casco parroquial.	Construir un nuevo paso de agua en la calle García Moreno intersección 9 de Octubre, en la Plaza Alterna y mantenimiento de espacios y equipamientos públicos.	Paso de agua de 12 m. en la calle García Moreno intersección 9 de Octubre, en la Plaza Alterna. Encause de las aguas de riego de la acequia Chacón Vascones y La Comunaria. Limpieza general y retiro de escombros de los entornos de la	Paso de agua colapsado totalmente en un 100%.	Desconocimiento de la red de canales, en la zona urbana, por los que circulan agua de riego. Basura, escombros y sedimentos presentes en exceso en las acequias que atraviesan el casco	Mano de obra inexperta	El paso de agua como los canales de los entornos de la plaza alterna funcionan con normalidad, sin producir encharcamientos y desbordamientos.	100%

		Plaza Alterna.		central de la parroquia.			
Encausadas hacia la quebrada, las aguas de la acequia La Comunaria que se desbordan a la altura del Barrio Turuloma	Construir u paso de agua y compuerta de desagüe a la quebrada en el Barrio Turuloma	Paso de agua construido con tubería de PVC y compuerta para canalizar el desfogue de las aguas de riego a la quebrada.	Aguas de la acequia La Comunaria se desbordan causando destrozos en las calles aledañas hacia el centro parroquial.	Usuarios de la acequia La Comunaria manejan sin responsabilidad las aguas de riego, obstruyendo y ocasionando destrozos en las calles aledañas.	Trabajos sin control realizados en el embaulamiento de la quebrada La Paccha, Sector La Bahía	Las aguas de riego de la acequia La Comunaria no se desbordan y causan destrozos en las calles aledañas.	100%
Arreglado el paso de agua de riego de la acequia Chacón Vascones en la calle Gonzales Suarez, en la parte posterior del cementerio de la parroquia.	Construir u paso de agua de riego de la acequia Chacón Vascones en la calle Gonzales Suarez, en la parte posterior del cementerio parroquial.	Paso de agua con tubería de 12 metros en la calle Gonzales Suarez, del agua de riego de la acequia Chacón Vascones, detrás del cementerio.	El desbordamiento de las aguas de la acequia Chacón Vascones arrastra sedimentos que ocasionan inundaciones en la Plaza Central de la parroquia.	Se trabaja limpiando la Plaza Central sin atacar las causas que lo originaron.	Crecientes generadas por el exceso de lluvias o por el taponamiento de acequias por basura y desperdicios orgánicos.	Las aguas de riego de la acequia Chacón Vascones encausadas debidamente han dejado de ocasionar inundaciones y contaminación con lodo en la Plaza Central.	100%
Accesos carrozables construidos en la Plaza Alterna, con hormigón simple	Construir y adecuar 2 accesos carrozables en la Plaza Alterna construidos con hormigón simple; una de acceso y uno de salida.	Terminados y en funcionamiento los 2 accesos de la Plaza Alterna.	La inclemencia del clima ha deteriorado el acceso principal a la Plaza Alterna, no existe vía de evacuación de la plaza.	Aglomeramiento de vehículos en los días de feria.	Transportadores de carga congestionan el ingreso a la Plaza Alterna.	Dos accesos, uno de ingreso y otro de salida, en la Plaza Alterna, construidos con hormigón simple.	100%
Arreglo de la cocina comedor del destacamento de la policía-tenencia política.	Adecuar el piso, mesón y lavabo de la cocina que utiliza el destacamento de la policía en la parroquia Quisapincha.	Piso, mesón y lavabo de la cocina que utiliza la policía funcionando y en buenas condiciones.	Exceso de humedad en piso y paredes de la cocina comedor.	Mantenimiento inadecuado.	Espacios inadecuados a préstamo a la policía.	Cocina comedor que usa la policía, destacamento de Quisapincha en buenas condiciones de funcionamiento.	100%
Arreglo de la cubierta del local donde funciona la oficina parroquial	Cambiar parcialmente las láminas de la cubierta que están en mal estado, en el edificio donde funcionan	Se cambian las láminas de la cubierta que están dañadas como un asunto de	Daños que pueden sufrir los archivos al no estar protegidos de las aguas lluvias.	Hojas de eternit rotas en la cubierta.	Desinterés de los organismos nacionales que utilizan el espacio físico.	Temporalmente resuelto el problema de filtración de agua lluvia en la cubierta	60%

de Registro Civil.	las oficinas del Registro Civil de Quisapincha.	emergencia ya que la cubierta total del edificio está seriamente deteriorada.				de las oficinas del Registro Civil.	
La pileta patrimonial de la Plaza Central de Quisapincha mejora su aspecto con una limpieza integral.	Realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de la Pileta Patrimonial de la Plaza Central.	Ninguno.	Falta de documentos habilitantes para poder intervenir en un bien patrimonial.	Una gestión inapropiada y lenta.	El GAD-MA no dispone de una Información institucional confiable sobre documentos habilitantes.	ninguno	0%
En coordinación con el GAD-MA, Limpieza de calles del Centro Parroquial y con el Gobierno Provincial las vías comunitarias	Limpieza y mantenimiento de las calles del centro parroquial que se encuentran en mal estado, como de las vías secundarias de las comunidades	Calles de los barrios del centro parroquial: Cashauco, una parte de Santa Elena, El Mirador, La Florida. Comunidades de la Zona Alta, Zona Media y Zona Baja.	La disposición de la maquinaria para el mantenimiento de vías y espacios públicos.	La descoordinación de las autoridades de barrios y comunidades	La maquinaria que dispone el GADMA y el Gobierno Provincial cuentan con un limitado tiempo para asistir a las parroquias.	Calles de los barrios del centro parroquial y vías comunitarias arregladas.	80%
Mantenimiento del parque central de Quisapincha.	Coordinar con el jardinero que envía el GADMA	Contar con un parque en las mejores condiciones de aseo y mantenimiento de sus equipamientos.	Descoordinación con el jardinero del GADMA	No se cuenta con las herramientas básicas para hacer un mantenimiento adecuado al parque central.	Se desconoce el planificación del departamento de parques y jardines del GADMA	Trabajo a medias	50%
Logística	Disponer con la debida oportunidad los insumos de trabajo.	Los materiales de ferretería solicitados se entregan a tiempo, no así el material pétreo.	Contar solamente con un proveedor único para todos los materiales incluido el material pétreo.	Carencia de un banco de datos de proveedores.		Se superan las dificultades y las obras se realizan con normalidad.	90%
Coordinación	Armonizar el trabajo.	Se da una buena coordinación	El desempeño mediocre del personal: albañil y ayudante.	Disponibilidad y conocimiento de maestros albañiles.	La nula colaboración de los vecinos y moradores del lugar.	Acabados rústicos	90%

CONCLUSIONES:	Con estas pequeñas obras, que se han realizado en el centro de la parroquia, se ha buscado encontrar una solución a los continuos desbordamientos, taponamientos de canales e inundaciones y daños en calles y Plaza Central, que han traído consigo contaminación y un feo aspecto al centro parroquial.
RECOMENDACIONES:	Es necesario planificar a futuro el diseño, en coordinación con el GAD-MA, de un sistema de canalización de las aguas lluvias, como también, encontrar con los usuarios de las acequias o canales de riego, mecanismos eficaces para hacer un mantenimiento permanente de estas acequias que atraviesan el casco central de la parroquia.

Presentado por:

Sr. Alejandro Chuquiana